Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 20445

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00020445
Originador: 16448 RODERICK NIETO

Fecha: 11/2/2015
Hora: 13:16:17

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ018 D8T CAT	Descripcion:	DOZERS
Serie:	J8B03185	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,733.80	Fecha/Hr. Requerida:	03/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	D8T - MAINTENANCE 250 HRS				
Codigo de Falla:	DOZER	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Mantenimiento Preventivo de 250 H

Trabajo Realizado:

se realiza cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite de motor y filtro de aire de motor se engraso
se cambiaron los filtro de diesel de motor

Observaciones:

HOROMETRO : 7771.9

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA Angel Gobirl Galvan

NOMBRE Angel Gobirl Galvan

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR